

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Nijolės Genytės socialinės globos namai	190797664
---	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių rajono	Pabradė	Klevų	27		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8-387) 54585	(8-387) 54585	administracija@pabradesocgloba.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nijolės Genytės socialinės globos namai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Švenčionių rajono	Pabradė	Klevų	27		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8-612- 04156		konkrečiai@gmail.com

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2022 m.4 ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1860013		3860012										
Mėginio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Mėginio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolo Nr.
							kodas	pavadinimas, matavimo vnt. mg/l			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2022-11-07	Prieš valymą				ne	-	1003	BDS ₇	241	LST EN ISO 5815-1:2019	Nr.IAT-	13156
2022-11-07	Po valymo	89	31,303	2786	ne	-	1001	pH	7,3	LST ISO 10523:2012	231	13157
		55	31,909	1755	ne		1004	Skendinčios medžiagos	10	LST EN ISO 5815-1:2019		
							1003	BDS ₇	26,4	LAND 47-1:2007		
							1005	ChDS	24	LST ISO 6060:2003		
							1201	Azotas bendras	25,0	LST EN ISO 11905-1:2000		
							1203	Fosforas bendras	1,34	LST EN ISO 6878:2004		

Parengė K.Mikštas, 8-612-04156 Vardas ir pavardė, telefonas)

**Direktoriaus pavaduotojas
Ūkio reikalams**



Ramūnas Krivonius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Vardas ir pavardė)

2023-01-23
2Data)